

Wykonawca wyceny: Tomasz Węglarski
Właściciel: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: AL. ARMII KRAJOWEJ 34, 05-200 Wołomin

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2024

Marka:	CITROËN	Model:	Berlingo 1.6 16V HDI MR`03 E4		
Wersja:	First	Nr rejestracyjny:	WWL2WK2	Rok produkcji:	2008
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy		VIN:	VF7GJ9HWC8N010238	

Nr INFO-EKSPERT	008-02433
Data pierwszej rejestracji	21.04.2008 r.
Data ważności badania technicznego	20.12.2024 r.
Wskazanie drogomierza	187856 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	G
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 55 kW (75 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	8	Przygotowanie do montażu radia
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	9	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe	10	Siedzenia tylne składane
4	Immobilizer	11	Szyba tylna ogrzewana
5	Kolumna kierownicy regulowana	12	Szyby boczne tylne uchylne
6	Koło zapasowe pełnowymiarowe	13	Światło dodatkowe STOP
7	Poduszka powietrzna kierowcy	14	Wspomaganie układu kierowniczego

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (195 mies.)	10 800 zł
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 49 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 292 zł
KOREKTY RÓŻNE	- 9 000 zł
W tym:	
Wymagane naprawy mechaniczne	-62.3 - 7 500
Korekta za stan wnętrza i nadwozia	-8.3 - 1 000
Korekta za stan ogumienia	-4.2 - 500

UWAGI

Ogumienie pojazdu:

Przód Prawy Point Winterstar 175/70 R14 84T DOT 2513 głębokość bieżnika 5mm

Przód Lewy Point Winterstar 175/70 R14 84T DOT 2513 głębokość bieżnika 5mm (uszkodzony bok – przecięcie)

Tył Prawy Kleber Krisalp 175/70 R14 84T DOT 3411 głębokość bieżnika 3mm

Tył Prawy Kleber Krisalp 175/70 R14 84T DOT 3411 głębokość bieżnika 3mm

Zalecana wymiana opon ze względu na uszkodzenia i datę produkcji.

Karoseria pojazdu:

Widoczne ślady korozji na prawym poszyciu progu.

Wgniecenia na tylnych drzwiach bagażnika.

Rysy i brak klapki paliwa na prawym tylnym błotniku.

Mocowania na dachu po belce ostrzegawczej.

Wnętrze pojazdu :

Przednie siedzenie pasażera w innym kolorze tapicerki niż reszta tapicerki.

Siedzenie kierowcy z licznymi pęknięciami i dziurami.

Wypożyczenie kompletne.

Układ napędowy i zawieszenie pojazdu:

Wyciek z pokrywy zaworów silnika.

Stuki i luzy w zawieszeniu z przodu i z tyłu.

Na desce rozdzielczej świeci się kontrolka układu ABS.

Brak rury układu dolotu powietrza.

Warsztat wycenił naprawę pojazdu na kwotę 6821,07 zł.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii, wynosi:

3 000 zł

(słownie: trzy tysiące złotych)

w tym VAT (23.0%) 560.98 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na VIII-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0002/2024/08

z dnia: 26.08.2024 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[O]VIII-2024

Marka: CITROËN

Model pojazdu: Berlingo 1.6 16V HDI MR`03 E4

Wersja: First

Nr rejestracyjny: WWL2WK2

Rok prod.: 2008

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1



2



3



4




5




7



6




9




11



8



12




21



22




23




24




25




13



16




15



14




19



20



17



18

1958
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego
Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
Tomasz Węglarski